শুধু নমুনা

পারমটি-টু-ওয়ার্ক প্যাক - রুফটপ সোলার স্থাপন - ব্লক A

প্রকল্প	রুফটপ সোলার স্থাপন - ব্লক A	**নথিনং**	HD-SAMPLE-PTW-BN-001
ক্লায়েন্ট	Example Commercial Properties Pvt Ltd	**সংশোধন**	01 - নমুনা
স্থান	Pune, Maharashtra	**অবস্থা**	নমুনা - সাইটে ব্যবহারের জন্য নয়
প্রকল্পরে দশে	IN - ভারত	**নথির ভাষা**	বাংলা / Bengali

উদ্দশ্যে ও ব্যবহার

নামযুক্ত নমুনা কাজরে জন্য প্রদর্শনী খসড়া। এটি HazardDocs -এর তরৈি কাঠামো ও বস্তিারতি দখোয়। এটি সাইট ব্যবহাররে জন্য অনুমোদতি নয় এবং সাধারণ নরিাপত্তা নথিরি পুনর্ব্যবহার করা যাবে না।

পারমটিরে নযিম

পারমটি প্রদানকারী কাজ অনুমোদনের আগে পরধিি, স্থান, বচ্ছিন্নিকরণ, দক্ষতা ও নযিন্ত্রণ যাচাই করনে। কাজরে দায়ত্বিপ্রাপ্ত ব্যক্তি দলক সুফি করনে এবং পারমটি কর্মস্থলে রাখনে। পরবির্তন, অ্যালার্ম, শফিট হস্তান্তর বা অনরিাপদ অবস্থায় স্থগতি করে পুনরায় অনুমোদন ননি।

পারমটিরে আওতা

উচ্চতায় কাজ, হট ওয়ার্ক, বদ্যৈুতকি বচ্ছিন্নিকরণ, খনন, উত্তোলন বা বদ্ধ সথানরে জন্য উপযুক্ত পারমটি ব্যবহার করুন। অতরিক্তি ক্লায়েন্ট পারমটি লাগতে পার।ে

ক্লোজ-আউট

এলাকা পরীক্ষা করুন, মানুষ, সরঞ্জাম ও অস্থায়ী নযিন্ত্রণ সরান, অনুমোদতি প্রক্রয়িায় সরঞ্জাম পুনরুদ্ধার করুন, অবশষ্টি সীমাবদ্ধতা নথভিুক্ত করে পারমটি বন্ধ করুন।

পারমটি অনুমোদনরে ববিরণ

পারমটি বভিাগ	নর্দিষ্ট করুন: উচ্চতা / উত্তোলন / বদ্যৈুতকি / অন্যান্য
কাজরে সঠকি এলাকা	যোগ্য ব্যক্তরি পর্যালোচনায় পূরণ করুন
পারমটি প্রদানকারী	নাম, ভূমকিা, স্বাক্ষর, তারখি ও সময়
কাজরে দায়ত্বিপ্রাপ্ত	নাম, ভূমকিা, স্বাক্ষর, তারখি ও সময়
সংযুক্ত নথি	প্রযোজ্য HIRA/JSA, কাজরে পদ্ধতি, নরিাপত্তা পরকিল্পনা ও বচ্ছিন্নিকরণ নথি
বধৈতা	শুরু, শষে ও শফিট হস্তান্তরের তারখি/সময়

শুধু নমুনা - সাইটে ব্যবহাররে জন্য নয়

ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার

কাজ	ঝুঁকি	প্রাথমিক	নিয়ন্ত্রণ	অবশিষ্ট	দায়িত্ব
উচ্চতায় কাজ	খোলা কার্নিশ, প্রবেশপথ বা উপকরণ থেকে মানুষ/বস্তু পড়া	উচ্চ	সম্ভব হলে প্রকৌশলভিত্তিক এজ প্রোটেকশন দিন; প্রবেশ সরঞ্জাম পরীক্ষা করুন; সনদপ্রাপ্ত অ্যাঙ্কর, ফুল-বডি হারনেস ও উপযুক্ত লাইফলাইন দিন; নিচের এলাকা বন্ধ করুন; সাইট-নির্দিষ্ট উদ্ধার পরিকল্পনা ব্রিফ করুন; অনিরাপদ আবহাওয়ায় কাজ বন্ধ করুন।	মাঝারি	সাইট ইঞ্জিনিয়ার / নিরাপত্তা কর্মকর্তা
উত্তোলন কাজ	বোঝা পড়া/দোলা, সরঞ্জাম ব্যর্থতা বা উত্তোলন এলাকায় মানুষ প্রবেশ	উচ্চ	অনুমোদিত লিফট পরিকল্পনা, সনদপ্রাপ্ত সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষিত অপারেটর/রিগার রাখুন; ওজন ও মাটি যাচাই করুন; নিষিদ্ধ এলাকা করুন; ট্যাগ লাইন ও একজন সংকেতদাতা ব্যবহার করুন; কম দৃশ্যমানতা বা অনিরাপদ আবহাওয়ায় থামুন।	মাঝারি	উত্তোলন তত্ত্বাবধায়ক
বৈদ্যুতিক কাজ	বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, আর্ক ফ্ল্যাশ, ক্ষতিগ্রস্ত অস্থায়ী সরবরাহ বা অপ্রত্যাশিত বিদ্যুৎ চালু	উচ্চ	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন ও লক করুন; স্পর্শের আগে পরীক্ষা করুন; পরীক্ষিত সরঞ্জাম ও সুরক্ষিত অস্থায়ী বিতরণ ব্যবহার করুন; আরথিং ও RCD রাখুন; শুধু অনুমোদিত দক্ষ ব্যক্তি কাজ করবেন।	কম	বৈদ্যুতিক তত্ত্বাবধায়ক
হাতে মাল বহন	পেশিতে টান, চাপা পড়া, ধারালো কার্নিশ বা উপকরণের নিয়ন্ত্রণ হারানো	মাঝারি	উত্তোলন পরিকল্পনা করুন; একক ওজন কমান; যান্ত্রিক সহায়তা বা দলগত উত্তোলন করুন; পথ পরিষ্কার রাখুন; সঠিক কৌশল শেখান; গ্রিপ গ্লাভস ও নিরাপত্তা জুতা ব্যবহার করুন।	কম	কাজের তত্ত্বাবধায়ক
মোবাইল প্ল্যান্ট	সংঘর্ষ, রিভার্সিং, উল্টে যাওয়া বা প্ল্যান্ট ও কাঠামোর মাঝে মানুষ আটকা	উচ্চ	পথচারী ও প্ল্যান্ট আলাদা করুন; ট্রাফিক পরিকল্পনা, প্রশিক্ষিত অপারেটর ও ব্যাংসম্যান ব্যবহার করুন; অ্যালার্ম/অ্যাক্টো/ক্যামেরা সচল রাখুন; ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করুন; গতি, লোডিং ও পার্কিং নিয়ন্ত্রণ করুন।	মাঝারি	প্ল্যান্ট সমন্বয়কারী
ছাদের কাজ	খোলা কার্নিশ, প্রবেশপথ বা উপকরণ থেকে মানুষ/বস্তু পড়া	উচ্চ	সম্ভব হলে প্রকৌশলভিত্তিক এজ প্রোটেকশন দিন; প্রবেশ সরঞ্জাম পরীক্ষা করুন; সনদপ্রাপ্ত অ্যাঙ্কর, ফুল-বডি হারনেস ও উপযুক্ত লাইফলাইন দিন; নিচের এলাকা বন্ধ করুন; সাইট-নির্দিষ্ট উদ্ধার পরিকল্পনা ব্রিফ করুন; অনিরাপদ আবহাওয়ায় কাজ বন্ধ করুন।	মাঝারি	সাইট ইঞ্জিনিয়ার / নিরাপত্তা কর্মকর্তা

জারি করার চেকলিস্ট

- পারমিট প্রদানকারী ও কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিহ্নিত
- বিচ্ছিন্নকরণ প্রয়োগ ও যাচাই
- প্রয়োজনে বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা
- নিষিদ্ধ এলাকা স্থাপন
- আগুন/উদ্ধার সরঞ্জাম প্রস্তুত
- পারমিট প্রদর্শিত
- এলাকা পরীক্ষা করে পারমিট বন্ধ

যোগ্য ব্যক্তির পর্যালোচনা

শুধু নমুনা। যোগ্য ব্যক্তিকে অনুমান বদলে যাচাই করা সাইট তথ্য দিতে হবে, দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম লিখতে হবে, পারমিট ও বিচ্ছিন্নকরণ নিশ্চিত করতে হবে, সরঞ্জামের সনদ ও উদ্ধার ব্যবস্থা পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতিটি নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত কর্মস্থল, প্রযোজ্য আইন ও ক্লায়েন্টের প্রয়োজনের সঙ্গে যাচাই করতে হবে।

প্রস্তুতকারী: _____ পর্যালোচক: _____ তারিখ: _____